

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路安全保护区内）

序号	管辖路局	普铁线路	铁路里程	是否安 保区内	问题类别	问题概况	所属地方行政区			预计整治 完成时间
							省份	市	县（区）	
1	青藏集团公司	兰青线	K69+000-650桥下	是	彩钢房类	违章建筑物，侵占铁路用地，铁路桥下民和特大桥，民和县川口镇山城村	青海省	海东市	民和县	12
2	青藏集团公司	兰青线	K78+300线路南侧	是	彩钢房类	彩钢房，距离防护栅栏12米，民和县松树乡店子村。	青海省	海东市	民和县	12
3	青藏集团公司	兰青线	K90+500下行南侧栅栏外	是	彩钢房类	109国道旁有两处村民搭建的二层彩钢房，距离防护栅栏13米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
4	青藏集团公司	兰青线	K94+450上行北侧	是	彩钢房类	路基坡脚3米院内彩钢屋顶，长13米，宽5米，高2.5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
5	青藏集团公司	兰青线	K96+620下行南侧	是	彩钢房类	路基坡脚4米处为木材加工厂，加工厂院内有处长20米，宽4米，高2.5米的彩钢房	青海省	海东市	乐都区	12月31日
6	青藏集团公司	兰青线	K97+400上行北侧	是	彩钢房类	路基坡脚3.5米处为村民彩钢房，一层为砖结构，二层为彩钢房	青海省	海东市	乐都区	12月31日
7	青藏集团公司	兰青线	K97+680上行北侧	是	彩钢房类	坡脚3米处有处彩钢房，为蔬菜大棚农户临时休息室	青海省	海东市	乐都区	12月31日
8	青藏集团公司	兰青线	K97+860下行南侧坡脚6米处、K97+890上行北侧栅栏外6米处	是	彩钢房类	有彩钢房，均为农户临时休息室	青海省	海东市	乐都区	12月31日
9	青藏集团公司	兰青线	K98+330上行北侧栅栏外7米处，K98+520下行南侧栅栏外10米处	是	彩钢房类	有村民彩钢屋顶	青海省	海东市	乐都区	12月31日
10	青藏集团公司	兰青线	K99+380下行南侧	是	彩钢房类	栅栏外7米处有村民彩钢屋顶，长7米，宽4米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
11	青藏集团公司	兰青线	K99+510上行北侧	是	彩钢房类	栅栏外3米处彩钢房，长6米，宽3米，高2.5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
12	青藏集团公司	兰青线	K99+515下行南侧	是	彩钢房类	栅栏外7米处村民院内彩钢屋顶，长10米，宽4米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
13	青藏集团公司	兰青线	K99+630-660下行南侧	是	彩钢房类	栅栏外8米处为锦熙园山庄彩钢棚，长30米，宽6米，高5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
14	青藏集团公司	兰青线	K99+660左右侧	是	彩钢房类	地下通道纤维顶棚，长15米，宽4米，高2米	青海省	海东市	乐都区	12月31日

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路安全保护区内）

15	青藏集团公司	兰青线	K103+400-800上行北侧堑顶	是	彩钢房类	为饮灌台山庄农家乐，院内有彩钢棚、彩钢屋顶、彩钢车库等，其中在K103+750处距离堑顶3米处搭建临时彩钢棚存放废料、木材等，长22米，宽5米，高3米。在K103+300-500堑顶钢轨防护桩上搭设绿色防鸟网	青海省	海东市	乐都区	12
16	青藏集团公司	兰青线	K106+130线路北侧	是	彩钢房类	距线路坡脚7米，彩钢房养猪场，乐都区高庙镇段堡子村	青海省	海东市	乐都区	12
17	青藏集团公司	兰青线	K106+300下行南侧	是	彩钢房类	坡脚外8米处屋顶有一处长2米，宽2米，高1.5米的彩钢房养殖鸽子。紧邻坡脚修建厕所，堆放木材	青海省	海东市	乐都区	12月31日
18	青藏集团公司	兰青线	K106+350下行南侧	是	彩钢房类	坡脚外10米村民在屋前搭建彩钢棚经营农家乐。长13米，宽12米，高4.5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
19	青藏集团公司	兰青线	K106+450下行南侧路基坡脚10米处	是	彩钢房类	村民在屋后搭建临时彩钢棚，长4.3米，宽2米。高2.3米，用临时搭建杂物等。路基坡脚处有两处砖墙结构厕所	青海省	海东市	乐都区	12月31日
20	青藏集团公司	兰青线	K110+680下行南侧	是	彩钢房类	栅栏外约15米处有颗高25米的枯树枯树地下有彩钢屋顶	青海省	海东市	乐都区	12月31日
21	青藏集团公司	兰青线	K111+400下行南侧栅栏外	是	彩钢房类	有村民修建的猪圈，猪圈旁边堆放废弃的彩钢板，距离防护栅栏只有3米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
22	青藏集团公司	兰青线	K113+800m下行线南侧	是	彩钢房类	距线路坡脚5米，村民房屋顶部为彩钢板，房屋高度约7米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
23	青藏集团公司	兰青线	K113+867m下行线南侧	是	彩钢房类	距线路坡脚2米村民房屋顶部为彩钢板。	青海省	海东市	乐都区	12月31日
24	青藏集团公司	兰青线	K114+550m下行线南侧	是	彩钢房类	有二处废弃的温室大棚，位于线路堑顶（高度7米），大棚外墙为土质结构，随时有溜塌的可能	青海省	海东市	乐都区	12月31日
25	青藏集团公司	兰青线	K115+170-190m下行线南侧	是	彩钢房类	二处彩钢房，距线路坡脚7米至12米，房屋顶部为彩钢板，高度约7米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
26	青藏集团公司	兰青线	K115+630m下行线南侧	是	彩钢房类	一处彩钢房，紧邻防护栅栏	青海省	海东市	乐都区	12月31日

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路安全保护区内）

27	青藏集团公司	兰青线	K121+700m下行线南侧	是	彩钢房类	一处当地村民房屋，房屋顶部为加盖的彩钢房，房屋高度约7米，距线路坡脚11米	青海省	海东市	乐都区	12
28	青藏集团公司	兰青线	K121+780m下行线南侧	是	彩钢房类	距线路坡脚约10米，当地村民房屋顶部加盖彩钢板房，房屋高度约6米	青海省	海东市	乐都区	12
29	青藏集团公司	兰青线	K121+810m下行线南侧	是	彩钢房类	1处彩钢棚，距防护栅栏3米	青海省	海东市	平安区	12月31日
30	青藏集团公司	兰青线	K121+960m至K122+100m下行线南侧紧邻防护栅栏外侧	是	彩钢房类	一处当地村民房屋，房屋顶部为彩钢板，另一处在栅栏外侧搭建的简易厕所	青海省	海东市	乐都区	12月31日
31	青藏集团公司	兰青线	K128+730刘家村下行线南侧	是	彩钢房类	当地村民房屋（车库），房屋顶部为加盖的彩钢板，距防护栅栏2米	青海省	海东市	平安区	12月31日
32	青藏集团公司	兰青线	K134+200m下行南侧	是	彩钢房类	一处房屋，顶部为阳光板搭建，面积约200平米，距离防护栅栏2米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
33	青藏集团公司	兰青线	K134+720m下行线南侧	是	彩钢房类	一处当地村民房屋顶部搭建为彩钢板，距离防护栅栏7米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
34	青藏集团公司	兰青线	K134+800m下行线南侧	是	彩钢房类	当地村民搭建的彩钢板房，处于线路路堑顶部	青海省	海东市	乐都区	12月31日
35	青藏集团公司	兰青线	K137+500线路南侧	是	彩钢房类	当地村民建筑房屋，屋顶为彩钢板，因该处属于铁路高路堑地段（房屋高于铁路），彩钢板在大风天气极易刮入铁路线路，平安区东庄村	青海省	海东市	平安区	12月31日
36	青藏集团公司	兰青线	K137+560下行南侧	是	彩钢房类	在铁路堑顶3米处铁路安全保护区内建造彩钢房	青海省	海东市	平安区	12月31日
37	青藏集团公司	兰青线	K141+700、K141+760线路南侧	是	彩钢房类	村民自建彩钢房、自建厕所，距防护栅栏15米平安区东庄村	青海省	海东市	平安区	12月31日
38	青藏集团公司	兰青线	K144+450-530线路南侧	是	彩钢房类	平安区东部建材市场彩钢房，距防护栅栏12米	青海省	海东市	平安区	12月31日
39	青藏集团公司	兰青线	K145+650平安湟水河特大桥上下行间	是	彩钢房类	彩钢房养狗、堆积各种杂物，距离桥墩4.5米，平安区西营村	青海省	海东市	平安区	12月31日
40	青藏集团公司	兰青线	K97+500-700下行南侧	是	漂浮物类	坡脚12米处为蔬菜大棚，大棚门均为简易彩钢门，塑料棚塑料布、坡脚堆放秸秆	青海省	海东市	乐都区	12月31日
41	青藏集团公司	兰青线	K96+850-K97+050段线路两侧	是	漂浮物类	坡脚8米处为蔬菜大棚基地，坡脚堆放	青海省	海东市	乐都区	12月31日

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路安全保护区内）

42	青藏集团公司	兰青线	K94+700-800上行北侧	是	漂浮物类	路基坡脚10米处为蔬菜大棚基地	青海省	海东市	乐都区	12
43	青藏集团公司	兰青线	K90+500-600段栅栏处	是	非法堆放类	堆积废旧轮胎	青海省	海东市	乐都区	12
44	青藏集团公司	兰青线	K96+100-130线路南侧	是	非法堆放类	距离防护栅栏10米堆放杂物，乐都区高	青海省	海东市	乐都区	12月31日
45	青藏集团公司	兰青线	K112+080涵洞北侧。	是	非法堆放类	涵口约3米处填埋垃圾清理后，堆放建筑砂子进行出售，已将铁路桥涵口堵塞。（乐都区碾伯镇后营村）	青海省	海东市	乐都区	12月31日
46	青藏集团公司	兰青线	K115+750下行线南侧	是	非法堆放类	紧邻防护栅栏倾倒生活垃圾	青海省	海东市	乐都区	12月31日

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路安全保护区外）

序号	管辖路局	普铁线路	铁路里程	是否安 保区内	问题类别	问题概况	所属地方行政区			预计整治 完成时间
							省份	市	县（区）	
1	青藏集团公司	兰青线	K93+670-700线路北侧	否	彩钢房类	距离线路50米彩钢房，属于乐都区高庙镇晁马家村	青海省	海东市	乐都区	12
2	青藏集团公司	兰青线	K94+200下行南侧声屏障外50米处	否	彩钢房类	有一处彩钢房、一处彩钢棚	青海省	海东市	乐都区	12
3	青藏集团公司	兰青线	K94+450下行南侧	否	彩钢房类	路基坡脚30米处有村民彩钢房，长12米，宽8米，高2.5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
4	青藏集团公司	兰青线	K94+600上行北侧	否	彩钢房类	距路基坡脚20米处村民院内彩钢屋顶，长12米，宽3.5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
5	青藏集团公司	兰青线	K94+800下行南侧	否	彩钢房类	距离路基坡脚20米处为彩钢房，长7米，宽4米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
6	青藏集团公司	兰青线	K96+310下行南侧	否	彩钢房类	栅栏外40米处村民彩钢屋顶，长25米，宽4米，高3米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
7	青藏集团公司	兰青线	K96+550下行南侧	否	彩钢房类	栅栏外40米处为高店镇变电所彩钢屋顶，长30米。宽5米，高3米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
8	青藏集团公司	兰青线	K97+300-350下行南侧	否	彩钢房类	路基坡脚15米处为乐都县惠农绿色农产品专业合作社彩钢房，长50米，宽4.2米，高2.5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
9	青藏集团公司	兰青线	高庙隧道出口右侧 距离隧道顶30米处	否	彩钢房类	高庙兴缘寺修建的彩钢房，长30米，宽5米，高2.7米。K101+590上行北侧堑顶有一处废弃的高压线电线杆，堑坡高约15米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
10	青藏集团公司	兰青线	K101+650下行南侧	否	彩钢房类	堑顶外15米处有长4米，宽3米，高2.5米的彩钢棚，堑顶栅栏旁堆放木材及建筑材料。距离堑顶外50米处有彩钢屋顶1处，长20米，宽3米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
11	青藏集团公司	兰青线	K102+000下行南侧	否	彩钢房类	堑顶20米有处彩钢屋顶，一层为砖墙结构，二层为彩钢房，长5米，宽3米，高2.5米	青海省	海东市	乐都区	12月31日

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路安全保护区外）

12	青藏集团公司	兰青线	K102+250上行北侧	否	彩钢房类	栅栏外50米处为村民彩钢，一层为砖结构，二层为彩钢房，长15米，宽3米，高2.5米	青海省	海东市	乐都区	12
13	青藏集团公司	兰青线	K102+500下行南侧	否	彩钢房类	40米处为彩钢屋顶，长6米，宽2米，高2.3米	青海省	海东市	乐都区	12
14	青藏集团公司	兰青线	K114+450m下行线南侧	否	彩钢房类	距防护栅栏约18米一处彩钢房	青海省	海东市	乐都区	12月31日
15	青藏集团公司	兰青线	K129+050m下行线南侧	否	彩钢房类	当地村民一处房屋，房屋顶部为彩钢板搭建（已破损），距线路坡脚21米，距防护栅栏26米为废弃房屋	青海省	海东市	乐都区	12月31日
16	青藏集团公司	兰青线	K135+600m下行线南侧	否	彩钢房类	一处房屋顶部加盖的彩钢房，高度约7米，距离防护栅栏约20米	青海省	海东市	乐都区	12月31日
17	青藏集团公司	兰青线	K137+350线路北侧	否	彩钢房类	龙泉生态园彩钢房（目前已停业，无人管理）距线路防护栅栏30米，平安区东庄村	青海省	海东市	平安区	12月31日

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路地界内）

序号	管辖路局	普铁路线	铁路里程	是否安保区内	问题类别	问题概况	所属地方行政区			预计整治完成时间
							省份	市	县（区）	
1	青藏集团公司	兰青线	兰青线k107+352盖板涵内	是	铁路地界内	进行天然气管道未与铁路部门审批手续和签订安全协议，施工单位为：海东润天然气公司，项目为：高庙镇新盛村燃气管道。	青海省	海东市	乐都区	11月20日
2	青藏集团公司	兰青线	兰青线k101+530-980线路北侧及隧道顶部铁路地界内	是	铁路地界内	天然汽管道施工，无施工审批手续及安全协议，施工单位为：海东华润天然气公司，项目为：高庙镇高庙西村燃气管道。	青海省	海东市	乐都区	11月20日
3	青藏集团公司	兰青线	兰青线k100+141盖板涵内	是	铁路地界内	进行天然气管道施工，无施工审批手续及安全协议，施工单位为：海东华润天然气公司，项目为：高庙镇柳湾村燃气管道	青海省	海东市	乐都区	11月20日
4	青藏集团公司	兰青线	兰青线K148+500-K149+200、K154+200-K155+730线路双侧	是	铁路地界内	灌溉水管多处接头渗漏水，渗漏水浸泡铁路线路两侧路基，致路肩下沉，栅栏立柱歪斜，其中水管个别接头处的渗漏水冲刷路基坡脚，已形成冲沟，且灌溉水管距铁路栅栏外侧最近处不足1米	青海省	海东市	平安区	11月20日
5	青藏集团公司	兰青线	兰青下行线k134+720	是	铁路地界内	上跨铁路灌溉渡管，直径均400mm、跨度20m，渡管均跨越电气化铁路接触网供电线路，水管材质为铸铁，水管年久失修，渡管连接处及渡管支架连接处均存在不同程度的脱焊、锈蚀现象。	青海省	海东市	乐都区	11月20日
6	青藏集团公司	兰青线	K110+550涵洞下游下行南侧	是	铁路地界内	栅栏外约10米处有村民搭建的彩房屋，底部为砖结构，顶部为彩钢结构屋顶。	青海省	海东市	乐都区	11月20日

海东市兰青线外部环境安全隐患排查整治情况表（铁路地界内）

7	青藏集团公司	兰青线	K114+130-380m下行线南侧，	是	铁路地界内	乐都区碾伯镇水磨营村村民在距铁路线路中心5米的距离搭建的厕所及彩钢顶房屋，房屋高度约6米，顶部为彩钢板，已侵占铁路用地，铁路用地线路中心向外14米。	青海省	海东市	乐都区	11月20日
---	--------	-----	---------------------	---	-------	--	-----	-----	-----	--------

附件3

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
1	青藏集团公司	兰青线	K90+500下行南侧栅栏外	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	13米	109国道旁有两处村民搭建的二层彩钢房，距离防护栅栏13米。	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
2	青藏集团公司	兰青线	K94+450上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	3米	路基坡脚3米院内彩钢屋顶，长13米，宽5米，高2.5米。	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
3	青藏集团公司	兰青线	K96+620下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	4米	路基坡脚4米处为木材加工厂，加工厂院内有处长20米，宽4米，高2.5米的彩钢房。	乐都区政府负责拆除木材加工厂、彩钢房	乐都区	乐都区政府
4	青藏集团公司	兰青线	K97+400上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	3.5米	路基坡脚3.5米处为村民彩钢房，一层为砖结构，二层为彩钢房。	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
5	青藏集团公司	兰青线	K97+680上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	3米	坡脚3米处有处彩钢房，为蔬菜大棚农户临时休息室	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
6	青藏集团公司	兰青线	K97+860下行南侧坡脚6米处、K97+890上行北侧栅栏外6米处	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	6米	有彩钢房，均为农户临时休息室。	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
7	青藏集团公司	兰青线	K98+330上行北侧栅栏外7米处，K98+520下行南侧栅栏外10米处	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	7米	有村民彩钢屋顶。	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
8	青藏集团公司	兰青线	K99+380下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	7米	栅栏外7米处有村民彩钢屋顶，长7米，宽4米	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢屋顶	乐都区	乐都区政府
9	青藏集团公司	兰青线	K99+510上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	3米	栅栏外3米处彩钢房，长6米，宽3米，高2.5米	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
10	青藏集团公司	兰青线	K99+515下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	7米	栅栏外7米处村民院内彩钢屋顶，长10米，宽4米。	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢屋顶	乐都区	乐都区政府
11	青藏集团公司	兰青线	K99+630-660下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	8米	栅栏外8米处为锦熙园山庄彩钢棚，长30米，宽6米，高5米。	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢屋顶	乐都区	乐都区政府
12	青藏集团公司	兰青线	K99+660左右侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	2米	地下通道纤维顶棚，长15米，宽4米，高2米。	乐都区政府负责拆除纤维顶棚	乐都区	乐都区政府
13	青藏集团公司	兰青线	K103+400-800上行北侧堑顶	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	3米	为饮灌台山庄农家乐，院内有彩钢棚、彩钢屋顶、彩钢车库等，其中在K103+750处距离堑顶3米处搭建临时彩钢棚存放废料、木材等，长22米，宽5米，高3米。在K103+300-500堑顶钢轨防护桩上搭设绿色防鸟网。	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除；拆除彩钢棚、彩钢屋顶、彩钢车库，清理废料、木材、防鸟网	乐都区	乐都区政府
14	青藏集团公司	兰青线	K106+130线路北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	7米	距线路坡脚7米，彩钢房养猪场，乐都区高庙镇段堡子村。	乐都区政府负责拆除彩钢房养猪场	乐都区	乐都区政府
15	青藏集团公司	兰青线	K106+300下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	8米	坡脚外8米处屋顶有一处长2米，宽2米，高1.5米的彩钢房养殖鸽子。紧邻坡脚修建厕所，堆放木材。	乐都区政府负责拆除彩钢房鸽舍、厕所、清理木材	乐都区	乐都区政府
16	青藏集团公司	兰青线	K106+350下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	10米	坡脚外10米村民在屋前搭建彩钢棚经营农家乐，长13米，宽12米，高4.5米。	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
17	青藏集团公司	兰青线	K106+450下行南侧路基坡脚10米处	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	10米	村民在屋后搭建临时彩钢棚，长4.3米，宽2米。高2.3米，用临时搭建杂物等。路基坡脚处有两处砖墙结构厕所	乐都区政府负责拆除彩钢棚、厕所	乐都区	乐都区政府
18	青藏集团公司	兰青线	K110+680下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	15米	栅栏外约15米处有颗高25米的枯树枯树地下有彩钢屋顶	乐都区政府负责砍伐枯树、拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
19	青藏集团公司	兰青线	K111+400下行南侧栅栏外	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	3米	有村民修建的猪圈，猪圈旁边堆放废弃的彩钢板，距离防护栅栏只有3米	乐都区政府负责拆除猪圈、清理彩钢板	乐都区	乐都区政府
20	青藏集团公司	兰青线	K113+800m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	5米	距线路坡脚5米，村民房屋顶部为彩钢板，房屋高度约7米	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除；拆除彩钢板	乐都区	乐都区政府
21	青藏集团公司	兰青线	K113+867m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	12米	距线路坡脚2米村民房屋顶部为彩钢板。	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢板	乐都区	乐都区政府
22	青藏集团公司	兰青线	K114+550m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	7米	有二处废弃的温室大棚，位于线路堑顶（高度7米），大棚外墙为土质结构，随时有溜塌的可能	乐都区政府负责拆除温室大棚或对温室大棚加固，确保安全	乐都区	乐都区政府
23	青藏集团公司	兰青线	K115+170-190m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	7米	二处彩钢房，距线路坡脚7米至12米，房屋顶部为彩钢板，高度约7米	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
24	青藏集团公司	兰青线	K115+630m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	2米	一处彩钢房，紧邻防护栅栏	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
25	青藏集团公司	兰青线	K121+700m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	11米	一处当地村民房屋，房屋顶部为加盖的彩钢房，房屋高度约7米，距线路坡脚11米	乐都区政府负责调查村民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
26	青藏集团公司	兰青线	K121+780m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	10米	距线路坡脚约10米，当地村民房屋顶部加盖彩钢板房，房屋高度约6米	乐都区政府负责调查民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
27	青藏集团公司	兰青线	K121+960m至K122+100m下行线南侧紧邻防护栅栏外侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	5米	一处当地村民房屋，房屋顶部为彩钢板，另一处在栅栏外侧搭建的简易厕所	乐都区政府负责调查民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢板、厕所	乐都区	乐都区政府
28	青藏集团公司	兰青线	K134+200m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	2米	一处房屋，顶部为阳光板搭建，面积约200平方米，距离防护栅栏2米	乐都区政府负责调查民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除阳光板	乐都区	乐都区政府
29	青藏集团公司	兰青线	K134+720m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	7米	一处当地村民房屋顶部搭建为彩钢板，距离防护栅栏7米	乐都区政府负责调查民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢板	乐都区	乐都区政府
30	青藏集团公司	兰青线	K134+800m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	5米	当地村民搭建的彩钢板房，处于线路路堑顶顶部	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
31	青藏集团公司	兰青线	K97+500-700下行线南侧	否	否	是	是	轻漂浮物	路堤	12米	坡脚12米处为蔬菜大棚，大棚门均为简易彩钢门，塑料棚塑料布、坡脚堆放秸秆	乐都区政府负责加固蔬菜大棚，确保安全，清理堆放物	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
32	青藏集团公司	兰青线	K96+850-K97+050段线路两侧	否	否	是	是	轻漂浮物	路堤	8米	坡脚8米处为蔬菜大棚基地，坡脚堆放秸秆及草帘子	乐都区政府负责加固蔬菜大棚，确保安全，清理堆放物	乐都区	乐都区政府
33	青藏集团公司	兰青线	K94+700-800上行北侧	否	否	是	是	轻漂浮物	路堤	10米	路基坡脚10米处为蔬菜大棚基地	乐都区政府负责加固蔬菜大棚，确保安全，	乐都区	乐都区政府
34	青藏集团公司	兰青线	K90+500-600段栅栏处	否	否	是	是	违法堆放	路堤	1米	堆积废旧轮胎	乐都区政府负责清理堆积废旧轮胎	乐都区	乐都区政府
35	青藏集团公司	兰青线	K96+100-130线路南侧	否	否	是	是	违法堆放	路堤	10米	距离防护栅栏10米堆放杂物，乐都区高庙镇蒲家墩村	乐都区政府负责清理杂物	乐都区	乐都区政府
36	青藏集团公司	兰青线	K112+080涵洞北侧。	否	否	是	是	违法堆放	路堤	3米	涵口约3米处填埋垃圾清理后，堆放建筑砂子进行出售，已将铁路桥涵口堵塞。(乐都区碾伯镇后营村)	乐都区政府负责清理砂石	乐都区	乐都区政府
37	青藏集团公司	兰青线	K115+750下行线南侧	否	否	是	是	违法堆放	路堤	1米	紧邻防护栅栏倾倒生活垃圾	乐都区政府负责清理垃圾，严禁倒垃圾	乐都区	乐都区政府
38	青藏集团公司	兰青线	K93+670-700线路北侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堑	50米	距离线路50米彩钢房，属于乐都区高庙镇晁马家村	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
39	青藏集团公司	兰青线	K94+200下行南侧声屏障外50米处	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	50米	有一处彩钢房、一处彩钢棚	乐都区政府负责拆除彩钢房、彩钢棚	乐都区	乐都区政府
40	青藏集团公司	兰青线	K94+450下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	30米	路基坡脚30米处有村民彩钢房，长12米，宽8米，高2.5米	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
41	青藏集团公司	兰青线	K94+600上行北侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	20米	距路基坡脚20米处村民院内彩钢屋顶，长12米，宽3.5米	乐都区政府负责调查民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢屋	乐都区	乐都区政府
42	青藏集团公司	兰青线	K94+800下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	20米	距离路基坡脚20米处为彩钢房，长7米，宽4米	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
43	青藏集团公司	兰青线	K96+310下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	40米	栅栏外40米处村民彩钢屋顶，长25米，宽4米，高3米	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
44	青藏集团公司	兰青线	K96+550下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	40米	栅栏外40米处为高店镇变电所彩钢屋顶，长30米。宽5米，高3米	乐都区政府负责拆除彩钢屋顶	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
45	青藏集团公司	兰青线	K97+300-350下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	16米	路基坡脚16米处为乐都区惠农绿色农产品专业合作社彩钢房，长50米，宽4.2米，高2.5米	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
46	青藏集团公司	兰青线	高庙隧道出口右侧距离隧道顶30米处	否	否	否	是	硬漂浮物	路堑	30米	高庙兴缘寺修建的彩钢房，长30米，宽5米，高2.7米。K101+590上行北侧堑顶有一处废弃的高压电线杆，堑坡高约15米	乐都区政府负责拆除彩钢房，清理废弃的高压电线杆	乐都区	乐都区政府
47	青藏集团公司	兰青线	K101+650下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堑	50米	堑顶外15米处有长4米，宽3米，高2.5米的彩钢棚，堑顶栅栏旁堆放木材及建筑材料。距离堑顶外50米处有彩钢屋顶1处，长20米，宽3米	乐都区政府负责拆除彩钢棚、彩钢屋顶、清理堆放木材及建筑材料	乐都区	乐都区政府
48	青藏集团公司	兰青线	K102+000下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堑	20米	堑顶20米处有处彩钢屋顶，一层为砖墙结构，二层为彩钢房，长5米，宽3米，高2.5米	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
49	青藏集团公司	兰青线	K102+250上行北侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	50米	栅栏外50米处为村民彩钢，一层为砖结构，二层为彩钢房，长15米，宽3米，高2.5米	乐都区政府负责调查，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
50	青藏集团公司	兰青线	K102+500下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	40米	40米处为彩钢屋顶，长6米，宽2米，高2.3米	乐都区政府负责拆除彩钢屋顶	乐都区	乐都区政府
51	青藏集团公司	兰青线	K114+450m下行线南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堑	18米	距防护栅栏约18米一处彩钢房	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
52	青藏集团公司	兰青线	K129+050m下行线南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堤	26米	当地村民一处房屋，房屋顶部为彩钢板搭建（已破损），距防护栅栏26米为废弃房屋	乐都区政府负责调查民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢屋顶	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
53	青藏集团公司	兰青线	K135+600m下行线南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堑	20米	一处房屋顶部加盖的彩钢房，高度约7米，距离防护栅栏约20米	乐都区政府负责调查民房，若属于违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除，拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
54	青藏集团公司	兰青线	兰青线k107+352盖板涵内	否	是	否	是	危险物品	涵	涵下	进行天然气管道未与铁路部门审批手续和签订安全协议，施工单位为：海东润天然气公司，项目为：高庙镇新盛村燃气管道。	乐都区政府配合青藏集团公司签订安全协议，补办审批手续	乐都区	乐都区政府
55	青藏集团公司	兰青线	兰青线k101+530-980线路北侧及隧道顶部铁路地界内	否	是	否	是	危险物品	路堑	堑顶	天然汽管道施工，无施工审批手续及安全协议，施工单位为：海东华润天然气公司，项目为：高庙镇高庙西村燃气管道。	乐都区政府负责配合青藏集团公司补办审批手续，签订安全协议	乐都区	乐都区政府
56	青藏集团公司	兰青线	兰青线k100+141盖板涵内	否	是	否	是	危险物品	涵	涵下	进行天然气管道施工，无施工审批手续及安全协议，施工单位为：海东华润天然气公司，项目为：高庙镇柳湾村燃气管道	乐都区政府负责配合青藏集团公司补办审批手续，签订安全协议	乐都区	乐都区政府
57	青藏集团公司	兰青线	兰青下行线k134+720	否	是	否	是	违法取水	路堑	上跨	上跨铁路灌溉渡管，直径均400mm、跨度20m，渡管均跨越电气化铁路接触网供电线路，水管材质为铸铁，水管年久失修，渡管连接处及渡管支架连接处均存在不同程度的脱焊、锈蚀现象。	乐都区政府配合青藏集团公司对水管进行维修、加固，保证安全质量	乐都区	乐都区政府
58	青藏集团公司	兰青线	K110+550涵洞下游下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	10米	栅栏外约10米处有村民搭建的彩房屋，底部为砖结构，顶部为彩钢结构屋顶。	乐都区政府负责拆除彩钢房	乐都区	乐都区政府
59	青藏集团公司	兰青线	K114+130-380m下行线南侧，	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	5米	乐都区碾伯镇水磨营村村民在距铁路线路中心5米的距离搭建的厕所及彩钢顶房屋，房屋高度约6米，顶部为彩钢板，已侵占铁路用地，铁路用地线路中心向外14米。	乐都区政府负责拆除彩钢房、厕所	乐都区	乐都区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保护区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
60	青藏集团公司	兰青线	K128+730刘家村下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	2米	当地村民房屋(车库), 房屋顶部为加盖的彩钢板, 距防护栅栏2米	平安区政府负责调查民房, 若属于违法建筑依法拆除, 合法建筑给予补偿后拆除, 拆除彩钢板	平安区	平安区政府
61	青藏集团公司	兰青线	K137+500线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	2米	当地村民建筑房屋, 屋顶为彩钢板, 因该处属于铁路高路堑地段(房屋高于铁路), 彩钢板在大风天气极易刮入铁路线路	平安区政府负责调查房屋, 若属于违法建筑依法拆除, 合法建筑给予补偿后拆除, 拆除彩钢板	平安区	平安区政府
62	青藏集团公司	兰青线	K137+560下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	3米	在铁路堑顶3米处铁路安全保护区内建造彩钢房	平安区政府负责拆除彩钢房	平安区	平安区政府
63	青藏集团公司	兰青线	K141+700、K141+760线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堑	3米	村民自建彩钢房距防护栅栏15米、自建厕所距防护栅栏3米, 平安区东庄村	平安区政府负责拆除彩钢房、厕所	平安区	平安区政府
64	青藏集团公司	兰青线	K144+450-530线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	12米	平安区东部建材市场彩钢房, 距防护栅栏12米	平安区政府负责拆除彩钢房	平安区	平安区政府
65	青藏集团公司	兰青线	K145+650平安湟水河特大桥上下行间	否	否	是	是	硬漂浮物	桥	4.5米	彩钢房养狗、堆积各种杂物, 距离桥墩4.5米, 平安区西营村	平安区政府负责拆除彩钢房、清理堆放杂物	平安区	平安区政府
66	青藏集团公司	兰青线	K137+350线路北侧	否	否	否	是	硬漂浮物	路堑	30米	龙泉生态园彩钢房(目前已停业, 无人管理)距线路防护栅栏30米, 平安区东庄村	平安区政府负责拆除彩钢房	平安区	平安区政府
67	青藏集团公司	兰青线	兰青线K148+500-K149+200、K154+200-K155+730线路双侧	否	是	否	是	违法取水	路堤	紧邻栅栏	灌溉水管多处接头渗漏水, 渗漏水浸泡铁路线路两侧路基, 致路肩下沉, 栅栏立柱歪斜, 其中水管个别接头处的渗漏水冲刷路基坡脚, 已形成冲沟, 且灌溉水管距铁路栅栏外侧最近处不足1米	平安区政府配合青藏集团公司对水管进行维修、加固, 保证安全质量, 杜绝渗漏现象	平安区	平安区政府
68	青藏集团公司	兰青线	K121+810m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	3米	1处彩钢棚, 距防护栅栏3米	平安区政府负责拆除彩钢棚	平安区	平安区政府

青藏集团公司兰青线环境问题排查整治总情况表

序号	管辖路局	线别	铁路里程	是否铁路内部	是否铁路地界内	是否安保区内	是否100米范围	问题类别	地段情况	距铁路线路距离(米)	问题概况	整治要求	所属行政区	整治负责单位
69	青藏集团公司	兰青线	K69+000-650	否	否	是	是	硬漂浮物	桥	10米	违章建筑物，侵占铁路用地，铁路桥下民和特大桥，民和县川口镇山城村。	民和县政府负责调查，违法建筑依法拆除，合法建筑给予补偿后拆除	民和县	民和县政府
70	青藏集团公司	兰青线	K78+300线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	路堤	12米	彩钢房，距离防护栅栏12米，民和县松树乡店子村。	民和县政府负责拆除彩钢房	民和县	民和县政府

青
藏
集

								问题类别	距铁路 线路距	问题概况		11月20日	所属 地方	
													省 份	市
										乐都区			青 海 省	海 东 市
1	兰 青 线	K69+000-650	否	否	是	是	硬漂浮物	10米	违章建筑物，侵占铁路用地，铁路桥下民和特大桥，民和县川口镇山城村	建议整治措施：海东市民乐县政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
2	兰 青 线	K78+300线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	12米	彩钢房，距离防护栅栏12米，民和县松树乡店子村。	建议整治措施：海东市民乐县政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
3	兰 青 线	K90+500下行南侧栅栏外	否	否	是	是	硬漂浮物	13米	109国道旁有两处村民搭建的二层彩钢房，距离防护栅栏13米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
4	兰 青 线	K94+450上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	路基坡脚3米院内彩钢屋顶，长13米，宽5米，高2.5米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
5	兰 青 线	K96+620下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	4米	路基坡脚4米处为木材加工厂，加工厂院内有处长20米，宽4米，高2.5米的彩钢房	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
6	兰 青 线	K97+400上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	3.5米	路基坡脚3.5米处为村民彩钢房，一层为砖结构，二层为彩钢房	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
7	兰 青 线	K97+680上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	坡脚3米处有处彩钢房，为蔬菜大棚农户临时休息房	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
8	兰 青 线	K97+860下行南侧坡脚6米处、K97+890上行北侧栅栏外6米处	否	否	是	是	硬漂浮物	6米	有彩钢房，均为农户临时休息室	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
9	兰 青 线	K98+330上行北侧栅栏外7米处，K98+520下行南侧栅栏外10米处	否	否	是	是	硬漂浮物	7米	有村民彩钢屋顶	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
10	兰 青 线	K99+380下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	7米	栅栏外7米处有村民彩钢屋顶，长7米，宽4米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
11	兰 青 线	K99+510上行北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	栅栏外3米处彩钢房，长6米，宽3米，高2.5米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		
12	兰 青 线	K99+515下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	7米	栅栏外7米处村民院内彩钢屋顶，长10米，宽4米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市		

青
藏
集

							问题类别	距铁路 线路距	问题概况		所属 地方	
13	兰青线	K99+630-660下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	8米	栅栏外8米处为锦熙园山庄彩钢棚，长30米，宽6米，高5米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
14	兰青线	K99+660左右侧	否	否	是	是	硬漂浮物	2米	地下通道纤维顶棚，长15米，宽4米，高2米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
15	兰青线	K103+400-800上行北侧堑顶	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	为饮灌台山庄农家乐，院内有彩钢棚、彩钢屋顶、彩钢车库等，其中在K103+750处距离堑顶3米处搭建临时彩钢棚存放废料、木材等，长22米，宽5米，高3米。在K103+300-500堑顶钢轨防护桩上搭设绿色防鸟网	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
16	兰青线	K106+130线路北侧	否	否	是	是	硬漂浮物	7米	距线路坡脚7米，彩钢房养猪场，乐都区高庙镇段堡子村	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
17	兰青线	K106+300下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	8米	坡脚外8米处屋顶有一处长2米，宽2米，高1.5米的彩钢房养殖鸽子。紧邻坡脚修建厕所，堆放木材	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
18	兰青线	K106+350下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	10米	坡脚外10米村民在屋前搭建彩钢棚经营农家乐。长13米，宽12米，高4.5米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
19	兰青线	K106+450下行南侧路基坡脚10米处	否	否	是	是	硬漂浮物	10米	村民在屋后搭建临时彩钢棚，长4.3米，宽2米。高2.3米，用临时搭建杂物等。路基坡脚处有两处砖墙结构厕所	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
20	兰青线	K110+680下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	15米	栅栏外约15米处有颗高25米的枯树枯树地下有彩钢屋顶	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
21	兰青线	K111+400下行南侧栅栏外	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	有村民修建的猪圈，猪圈旁边堆放废弃的彩钢板，距离防护栅栏只有3米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
22	兰青线	K113+800m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	5米	距线路坡脚5米，村民房屋顶部为彩钢板，房屋高度约7米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市
23	兰青线	K113+867m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	12米	距线路坡脚2米村民房屋顶部为彩钢板。	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市

青
藏
集

								问题类别	距铁路 线路距	问题概况		11月20日	所属 地方	
													省 份	市
										乐都区			青海省	海东市
24	兰青线	K114+550m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	7米	有二处废弃的温室大棚，位于线路堑顶（高度7米），大棚外墙为土质结构，随时有溜塌的可能	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
25	兰青线	K115+170-190m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	7米	二处彩钢房，距线路坡脚7米至12米，房屋顶部为彩钢板，高度约7米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
26	兰青线	K115+630m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	2米	一处彩钢房，紧邻防护栅栏	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
27	兰青线	K121+700m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	11米	一处当地村民房屋，房屋顶部为加盖的彩钢房，房屋高度约7米，距线路坡脚11米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
28	兰青线	K121+780m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	10米	距线路坡脚约10米，当地村民房屋顶部加盖彩钢板房，房屋高度约6米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
29	兰青线	K121+810m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	1处彩钢棚，距防护栅栏3米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
30	兰青线	K121+960m至K122+100下行线南侧紧邻防护栅栏外侧	否	否	是	是	硬漂浮物	5米	一处当地村民房屋，房屋顶部为彩钢板，另一处在栅栏外侧搭建的简易厕所	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
31	兰青线	K128+730刘家村下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	2米	当地村民房屋（车库），房屋顶部为加盖的彩钢板，距防护栅栏2米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
32	兰青线	K134+200m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	2米	一处房屋，顶部为阳光板搭建，面积约200平米，距离防护栅栏2米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
33	兰青线	K134+720m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	7米	一处当地村民房屋顶部搭建为彩钢板，距离防护栅栏7米	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
34	兰青线	K134+800m下行线南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	5米	当地村民搭建的彩钢板房，处于线路路堑顶部	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市
35	兰青线	K137+500线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	2米	当地村民建筑房屋，屋顶为彩钢板，因该处属于铁路高路堑地段（房屋高于铁路），彩钢板在大风天气极易刮入铁路线路，平安区东庄村	建议整治措施：海东市民乐都区政府组织相关部门进行清理。			青海省	海东市

青
藏
集

								问题类别	距铁路 线路距	问题概况		所属 地方	
36	兰青线	K137+560下行南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	在铁路堑顶3米处铁路安全保护区内建造彩钢房	建议整治措施：海东市平安区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
37	兰青线	K141+700、K141+760线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	3米	村民自建彩钢房距防护栅栏15米、自建厕所距防护栅栏3米，平安区东庄村	建议整治措施：海东市平安区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
38	兰青线	K144+450-530线路南侧	否	否	是	是	硬漂浮物	12米	平安区东部建材市场彩钢房，距防护栅栏12米	建议整治措施：海东市平安区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
39	兰青线	K145+650平安湟水河特大桥上下行间	否	否	是	是	硬漂浮物	4.5米	彩钢房养狗、堆积各种杂物，距离桥墩4.5米，平安区西营村	建议整治措施：海东市平安区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
40	兰青线	K97+500-700下行南侧	否	否	是	是	轻漂浮物	12米	坡脚12米处为蔬菜大棚，大棚门均为简易彩钢门，塑料棚塑料布、坡脚堆放秸秆	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
41	兰青线	K96+850-K97+050段线路两侧	否	否	是	是	轻漂浮物	8米	坡脚8米处为蔬菜大棚基地，坡脚堆放秸秆及草帘子	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
42	兰青线	K94+700-800上行北侧	否	否	是	是	轻漂浮物	10米	路基坡脚10米处为蔬菜大棚基地	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
43	兰青线	K90+500-600段栅栏处	否	否	是	是	违法堆放	1米	堆积废旧轮胎	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
44	兰青线	K96+100-130线路南侧	否	否	是	是	违法堆放	10米	距离防护栅栏10米堆放杂物，乐都区高庙镇蒲家墩村	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
45	兰青线	K112+080涵洞北侧。	否	否	是	是	违法堆放	3米	涵口约3米处填埋垃圾清理后，堆放建筑砂子进行出售，已将铁路桥涵口堵塞。（乐都区碾伯镇后营村）	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
46	兰青线	K115+750下行线南侧	否	否	是	是	违法堆放	1米	紧邻防护栅栏倾倒生活垃圾	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	
47	兰青线	K93+670-700线路北侧	否	否	否	是	硬漂浮物	50米	距离线路50米彩钢房，属于乐都区高庙镇晁马家村	建议整治措施：海东市乐都区政府组织相关部门进行清理。	青海省	海东市	

青
藏
集

							问题类别	距铁路 线路距	问题概况			所属 地方
									乐都区	11月20日	省 份	市
48	兰 青线	K94+200下行南侧声屏障外 50米处	否	否	否	是	硬漂浮物	50米	有一处彩钢房、一处彩钢棚	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
49	兰 青线	K94+450下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	30米	路基坡脚30米处有村民彩钢房，长12 米，宽8米，高2.5米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
50	兰 青线	K94+600上行北侧	否	否	否	是	硬漂浮物	20米	距路基坡脚20米处村民院内彩钢 屋顶，长12米，宽3.5米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
51	兰 青线	K94+800下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	20米	距离路基坡脚20米处为彩钢房， 长7米，宽4米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
52	兰 青线	K96+310下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	40米	栅栏外40米处村民彩钢屋顶，长 25米，宽4米，高3米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
53	兰 青线	K96+550下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	40米	栅栏外40米处为高店镇变电所彩钢屋 顶，长30米。宽5米，高3米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
54	兰 青线	K97+300-350下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	16米	路基坡脚16米处为乐都县惠农绿 色农产品专业合作社彩钢房，长 50米，宽4.2米，高2.5米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
55	兰 青线	高庙隧道出口右侧距离隧 道顶30米处	否	否	否	是	硬漂浮物	30米	高庙兴缘寺修建的彩钢房，长30米， 宽5米，高2.7米。K101+590上行北侧 堑顶有一处废弃的高压线电线杆，堑 坡高约15米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
56	兰 青线	K101+650下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	50米	堑顶外15米处有长4米，宽3米， 高2.5米的彩钢棚，堑顶栅栏旁堆 放木材及建筑材料。距离堑顶外 50米处有彩钢屋顶1处，长20米， 宽3米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
57	兰 青线	K102+000下行南侧	否	否	否	是	硬漂浮物	20米	堑顶20米处有彩钢屋顶，一层为 砖墙结构，二层为彩钢房，长 5米，宽3米，高2.5米	建议整治措施：海东市乐都 区政府组织相关部门进行清 理。	青海省	海东市
58	兰 青线	K102+250上行北侧	否	否	否	是	硬漂浮物	50米				

县 (区)
民和县
民和县
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区

县 (区)
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区

县 (区)
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
平安区
乐都区
平安区
乐都区
乐都区
乐都区
平安区

县 (区)
平安区
平安区
平安区
平安区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区

县 (区)
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区
乐都区

0

