

海东市地表水 环境质量月报


海东市生态环境局

2023 年第 10 期（总第 88 期）
二〇二三年十一月十六日发

2023 年 10 月海东市地表水 环境质量报告

海东市境内共有地表水监测断面 26 个，基本覆盖境内黄河、湟水河干流及主要支流，其中考核海东市的断面有 24 个。26 个断面中国控采测分离断面 6 个、省控采测分离断面 12 个、市控断面 6 个、观测断面 2 个（观测断面不纳入考核）。

10 月份，24 个考核断面监测结果均达到相应水质考核目标，达标率为 100%；I-III 类优良水质断面 24 个，占比 100%。（断面水质类别占比详见上图）



2023 年 10 月海东市地表水断面水质类别占比图


一、地表水环境质量

（一）黄河干支流

10 月份黄河干流大河家断面水质为 I 类，水质优，达到水质目标要求。黄河支流巴燕河入黄口断面水质为 I 类，街子河入黄口断面、群科镇则塘村入黄口断面、清水入黄口断面水质均为 II 类，各断面水质优，均达到相应考核目标。

（二）湟水河干支流

湟水流域共监测 21 个断面，断面水质均达到相应考核目标，达标率 100%，I-III 类优良水质断面 21 个，占比 100%。（湟水流域监测断面水质类别占比详见右图）



2023 年 10 月湟水河流域水质类别占比图

10 月份，湟水干流断面中湾子桥断面、乐都断面、边墙村断面水质均为 III 类，水质状况良好；老鸦峡口断面、民和东垣断面水质均为 II 类，水质状况优。湟水支流监测断面中，哈拉直沟入湟口断面、祁家川入湟口断面、岗子沟入湟口断面、巴州河入湟口断面水质均为 III 类，水质状况良好，其余断面水质均为 I-II 类，水质状况优。

二、同比水质状况

与去年同期相比，黄河干流断面水质有所好转，黄河支流断面因去年 10 月份疫情管控未开展监测，无法进行同比比较。湟水干流断面中，民和东垣断面、乐都断面同比水质保持不变；湾子桥断面水质有所下降；老鸦峡口断面、边墙村断面水质有所改善。湟水支流监测断面中，大通河入湟口断面因去年 10 月份疫情管控未开展监测，无法进行同比比较；南门峡水库出口断面水质有所改善；哈拉直沟入湟口断

面、红庄断面、巴州河入湟口断面水质有所下降；其余断面水质保持不变。（2023 年 10 月海东市地表水断面水质评价结果详见附表）

附表 2023 年 10 月份全市地表水监测断面水质评价结果

流域	所在河流		断面名称	所属县 （区）	水功 能目 标	2023 年 10 月		2022 年 10 月			
						水质 类别	超标因子 （超标倍数）	水质 类别	超标因子 （超标倍数）		
黄 河	黄河干流		大河家*	民和县	Ⅱ	I		Ⅱ			
	黄 河 支 流	昂思多河		群科镇则塘断面	化隆县	Ⅲ	Ⅱ		-1		
		清水河		清水河入黄河口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ		-1		
		巴燕河		巴燕河入黄口 #	化隆县	Ⅲ	I		-1		
		街子河		街子河入黄口 #	循化县	Ⅲ	Ⅱ		-1		
		湟水干流	湾子桥 #		平安区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ		
			老鸦峡口 #		乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅲ		
			乐都*		乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ		
			民和东垣*		民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ		
			边墙村*		民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅳ		
		湟水支流	大通河	峡塘*		互助县	Ⅱ	I		I	
				大通河入湟口		民和县	Ⅲ	Ⅱ		-1	
			哈拉直沟		哈拉直沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
			小南川河		小南川入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			祁家川河		祁家川入湟口 #	平安区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
			白沈沟		白沈沟入湟口	平安区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			上水磨沟		红庄 #	互助县	Ⅱ	Ⅱ		I	
			沙塘川	南门峡水库出口 #		互助县	Ⅱ	I		Ⅱ	
				三其桥*		互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			红崖子沟		红崖子沟入湟口	互助县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			引胜沟	善缘桥 #		乐都区	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	
				引胜沟入湟口 #		乐都区	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	
			瞿昙河		岗子沟入湟口	乐都区	Ⅲ	Ⅲ		Ⅲ	
			巴州河	西沟水库出口 #		民和县	Ⅱ	Ⅱ		Ⅱ	
				巴州河入湟口 #		民和县	Ⅲ	Ⅲ		Ⅱ	
			隆治沟河		隆治沟入湟口	民和县	Ⅲ	Ⅱ		Ⅱ	

备注：1 带*号为国控采测分离断面，带#号为省控采测分离断面；

2 -1 表示因为断流、冰封或疫情管控等原因无法采样。